Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/136619189313/

ID: 136619189313 **Datum:** 27.11.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	78570
Stadt-Teilort:	Mühlheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Mühlheim an der Donau
Wohnplatz:	Mühlheim an der Donau
Wohnplatzschlüssel:	8327036004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg

Bildbeschreibung:
Südansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg

Bildbeschreibung:
Nordansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg

Bildbeschreibung:
Westansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege, Dienstsitz Freiburg

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde wohl im 18. Jahrhundert errichtet. (a)

1. Bauphase: (1700 - 1799)	Errichtung des Wohnhauses.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bilddokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus befindet sich Altstadtbereich von Mühlheim a.d. Donau. Es steht traufseitig zur Hauptstraße und wurde, unter teilweiser Einbeziehung des Wehrganges, an die südliche Stadtmauer gebaut.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Traufseitbau mit steilem Satteldach, über massivem Erdgeschoss und mit freigelegten Fachwerk-Obergeschossen; an der nördlichen Traufseite befindet sich ein polygonaler Eckerker über zwei Geschosse.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der zweite Eingang führte in einen Nebenraum des Nachbargebäudes.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*