Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/136738800516/

ID: 136738800516 **Datum:** 16.02.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rosengasse
Hausnummer:	16
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0576° nördliche Breite, 8,4601° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Kernbau entsammt den 13. Jahrhundert.
Spätestens um das Jahr 1393 (d) wurde der Kernbau auf die heutige Tiefe verlängert, im 16. Jahrhundert wird die Deckenlage über dem Erdgeschoss deutlich angehoben.
Der gravierendste Umbau erfolgte um das Jahr 1793 (d). Zu dieser Zeit wurde das Gebäude um eine Etage

erhöht und erhielt ein neues, das heute vorhandene Dachwerk.

1. Bauphase:
(1200 - 1299)

Entstehung des Gebäudes.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach

2. Bauphase:
(1393)

Verlängerung des Kernbaus auf heutige Ausmaßen. (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1793)

Gravierende Umbauarbeiten, wie etwa die Veränderung des Dachwerks und die gesamte Erhöhung des Objektes um ein Stockwerk. (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation
- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Wohnhaus befindet sich im südlichen Zentrum von Villingen, in der Rosengasse.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiger verputzter Baukörper ohne Unterkellerung. Den Abschluss bildet ein Satteldach in traufseitiger Ausrichtung zur östlich verlaufenden Rosengasse. Eingebunden in die bürgerliche Reihenbebauung besitzt das untersuchte Gebäude mit der benachbarten Bebauung gemeinsame Brandwände.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*