

Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/138153304013/>

ID: 138153304013

Datum: 27.06.2012

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Obere Schloßstraße
Hausnummer:	12
Postleitzahl:	76703
Stadt-Teilort:	Menzingen
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Karlsruhe (Landkreis)
Gemeinde:	Kraichtal
Wohnplatz:	Menzingen
Wohnplatzschlüssel:	8215097005
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:

Ansicht Traufseite

Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Microfiche-Scan mi06679f07



Bildbeschreibung:

Giebelseite (Ausschnitt) Hauptgebäude

Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Microfiche-Scan mi06679f08



Bildbeschreibung:
Eingang

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Microfiche-Scan
mi06679f09

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde 1452 (d) errichtet. Nach 1996 wurde vermutlich der Abbruch vollzogen.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes. (d)
(1452)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:


- Siedlung
- Dorf

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
- allgemein

2. Bauphase: Abbruch wohl nach 1996.


(1996)

Betroffene Gebäudeteile:  keine**Besitzer:in** keine Angaben**Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**  keine Angaben**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:  keine Angaben**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiger Baukörper mit Satteldach: Dreizoniger Fachwerkbau, der wohl später quer zum First in zwei Haushälften geteilt wurde.**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  keine Angaben**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Dachform
 - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Mischbau
 - Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein

Konstruktion/Material: Dreifach stehender Stuhl. Nutzungsmäßig wurde der Bau stark verändert; es ist unklar, ob die Dachabschlüsse bauzeitlich sind. Besonderheiten im Dach: gekürzter Unterfirstständer in den zwei inneren Querachsen, keine Queraussteifung der Unterfirstständer, seitliche Stuhlstände. Besonderheiten der Fassade: am rückwärtigen Giebel Spitzständer im 2. Dachstock, mittig in den Zonen oben angeblattete Zwischenstände, Gerüststände fußzonig ausgesteift.