

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/138406233917/>

ID: 138406233917 Datum: 29.09.2011 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kanzleistraße
Hausnummer:	17
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1314 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Anfang des 14. Jhs. datiert.

1. Bauphase: Errichtung des Dachwerks/Wohnhaus (d).
(1311 - 1314)

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung



Beschreibung

Umgebung, Lage:

keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:

1. Dachstock mit hohem 2fach stehendem Stuhl auf Schwellen; darauf lose auf den Pfetten aufgenagelte "Kehlbalken" (keine Verbindung mit den Sparren). Auf den "Kehlbalken" Restfirstständerstuhl. Die Sparren sind über der Firstpfette nicht verblattet; sie sind auf der Stuhlpfette aufgenagelt.