

Gasthaus "Krone"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/138932566515/>

ID: 138932566515 Datum: 16.09.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	29
Postleitzahl:	88450
Stadt-Teilort:	Berkheim
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Berkheim
Wohnplatz:	Berkheim
Wohnplatzschlüssel:	8426019001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg als Gästehaus des Klosters Ochsenhausen errichtet. Um die Jahrhundertwende diente die Krone als Poststation und bis 1913 auch als Raststation und "Wartestation". Das Dach und die Außenfassade wurden 2012 restauriert.

(Quelle: <http://krone-berkheim.de/geschichte-und-geschichten/>)

1. Bauphase: (1648) Nach dem Dreißigjährigen Krieg als Gästehaus errichtet.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus

2. Bauphase: (1900 - 1913) Poststation und Raststation

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Amtsgebäude

3. Bauphase: (2012) Dachsanierung und 2012 Fassadenrestaurierung

Betroffene Gebäudeteile: keine



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung



Beschreibung

Umgebung, Lage: Innerorts, an der Westseite der Hauptstraße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Rechtwinkliger Zweiflügelbau, zweigeschossig mit Vollwalmdach; Süd- und Ostfassade durch eine siebenachsig Gliederung stehender Rechteckfenster gegliedert; an der Südfassade befindet sich in der Mittelachse das durch Stufen erhöhte Eingangsportal; an der Ostseite Rundbogennischen mit Figuren im Obergeschoss und Ausleger mit Krone.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 **Konstruktionen**

- Konstruktionsdetail:**
- Dachform
 - Satteldach mit einseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*