Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/139435481116/

ID: 139435481116 **Datum:** 22.01.2014 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Altinger Straße
Hausnummer:	28
Postleitzahl:	79418
Stadt-Teilort:	Schliengen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Lörrach (Landkreis)
Gemeinde:	Schliengen
Wohnplatz:	Schliengen
Wohnplatzschlüssel:	8336078014
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1556 - 1557)

Vermutliche Bauzeit des Gebäudes (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Dachgerüst, verstärkende Einbauten
	  • Ständer

Konstruktion/Material:	Die vorhandene Dachkonstruktion stellt eine einheitliche Abzimmerungskonstruktion dar. Die einzelnen Gebinde sind in steigender Folge von I bis VIIII gezeichnet. Die jeweiligen Binder (liegende Stühle) sind in das Markierungssystem der Abbundzeichen eingebunden. Bemerkenswert ist die Ausbildung der äußeren Binder (Gebinde II und VIII). Hier sind die Kopfbänder zwischen den liegenden Ständern und dem Spannriegel verblattet eingebaut, während diese Hölzer innerhalb des mittigen Bundes verzapft sind. Zu beachten ist, dass die Stuhlpfetten in das Giebelmauerwerk reichen. Der Dachstuhl wurde mit verschiedenen Holzarten abgezimmert. So sind die liegenden Stuhlständer aus Pappelholz und viele Sparren und Aussteifungshölzer aus Buchenholz.