Scheuer (ehem. Sachgesamtheit Rebenweg 22)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/139753686913/

ID: 139753686913 **Datum:** 19.03.2019 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rebenweg
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	88079
Stadt-Teilort:	Kressbronn
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Bodenseekreis (Landkreis)
Gemeinde:	Kressbronn am Bodensee
Wohnplatz:	Betznau
Wohnplatzschlüssel:	8435029004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Abgegangenes Wohngebäude/ Schildwirtschaft "Zum Hirschen" (Sachgesamtheit Rebenweg 22), Rebenweg 22

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Scheune der Sachgesamt Rebenweg 22 wurde 1859 (a) errichtet und Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts (s, gk) baulich verändert.

1. Bauphase: (1859)	Errichtung der Scheuer (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune
2. Bauphase: (1890 - 1910)	Baumaßnahmen im Bereich der Scheune, darunter Erweiterung des Stallteils, Veränderung der Fassaden und Neudeckung mit Falzziegeln Ende 19./Anfang 20. Jh. (s, gk).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung mit Schadensanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In freistehender Ortsrandlage.
Lagedetail:	• Siedlung • Randlage
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Stallscheune
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Große Scheuer, mit Remise, Stall, Tenne, Dreschboden, unterkellert, und Knechtkammer; Brunnenanlage.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*