

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/139892147913/>

ID: 139892147913 Datum: 13.06.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Glückergasse
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde das Dachwerk und das Fachwerkobergeschoss 1806/07 (d) abgezimmert.

1. Bauphase: Abzimmerung des Dachgiebels ehemaligen südliches Nachbarhauses (d).
(1679 - 1680)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase:
(1806 - 1807)

Abzimmerung des Fachwerkoberstockes und des Dachwerkes (d).

Betroffene Gebäudeteile:

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
- allgemein

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Das Wohnhaus liegt in der hist. Altstadt von Rottweil am Ende einer Häuserzeile und steht traufständig zur Glückhergasse.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Dreistöckiges Gebäude. Giebel des Dachgeschosses fachwerksichtig, Rest des Baukörpers verputzt. Fassade unregelmäßig durchfenstert. Zugang zum Gebäude auf der rechten Seite der Ostfassade, Scheunentor auf der linken Seite.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

Im Erdgeschoss wird der südliche Bereich von einem Raum eingenommen, der über zwei Geschosse reicht.

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben

**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Mischbau
 - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material:

keine Angaben