Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/139892147913/

ID: 139892147913 **Datum:** 13.06.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Glükhergasse
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde das Dachwerk und das Fachwerkobergeschoss 1806/07 (d) abgezimmert.

1. Bauphase: (1679 - 1680)	Abzimmerung des Dachgiebels ehememaligen südliches Nachbarhauses (d).

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1806 - 1807)
Abzimmerung des Fachwerkoberstockes und des Dachwerkes (d).

Betroffene Gebäudeteile:
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Konstruktionsdetail:
- Holzgerüstbau
  - allgemein

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Wohnhaus liegt in der hist. Altstadt von Rottweil am Ende einer Häuserzeile und steht traufständig zur Glükhergasse.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Dreistöckiges Gebäude. Giebel des Dachgeschosses fachwerksichtig, Rest des Baukörpers verputzt. Fassade unregelmäßig durchfenstert. Zugang zum Gebäude auf der rechten Seite der Ostfassade, Scheunentor auf der linken Seite.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Im Erdgeschoss wird der südliche Bereich von einem Raum eingenommen, der über zwei Geschosse reicht.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
keine Angaben

Bestand/Ausstattung:
keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Mischbau
  - Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Dachform
  - Satteldach

Konstruktion/Material:
keine Angaben