

Ehem. Dreiseithof, Ökonomiegebäude (abgegangen)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/139966279020/>

ID: 139966279020

Datum: 07.12.2022

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bergstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	79268
Stadt-Teilort:	Bötzingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Bötzingen
Wohnplatz:	Oberschaffhausen
Wohnplatzschlüssel:	8315013002
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0722° nördliche Breite, 7,7185° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- St. Albankapelle, Bergstraße 56 (79268 Bötzingen)
- Ehem. Dreiseithof, Ökonomiegebäude (abgegangen), Bergstraße 8 (79268 Bötzingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Ökonomiegebäude war Teil eines ehem. Dreiseithofes, dessen Wohnwirtschaftsgebäude aus dem 18./ 19. Jahrhundert stammt und heute noch vorhanden ist. Das Ökonomiegebäude befand sich in rückwärtiger Lage und wurde 2017 abgetragen.

1. Bauphase: (1700 - 1899) Datierung des Dreiseithofes in das 18./ 19. Jahrhundert. (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Ökonomiegebäude

2. Bauphase: (2017) Abbruch des Ökonomiegebäudes.

Betroffene Gebäudeteile: keine

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Statische Untersuchung

**Beschreibung**

Umgebung, Lage: Das ehem. Ökonomiegebäude war Teil eines Dreiseithofes, dessen Hauptgebäude (das Wohnwirtschaftsgebäude) noch heute traufseitig an der Bergstraße steht und durch einen rundbogiges Durchfahrtstor im Ökonomie teil die Durchfahrt (ursprgl. bez. 1610 (i)) zum einst dreiseitig umbauten Hof ermöglichte. Das abgegangene Ökonomiegebäude befand sich bis zu seinem Abbruch rückseitig zum Hauptgebäude bzw. traufseitig zum Innenhof ausgerichtet.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Ökonomiegebäude abgetragen (2017)

Bestand/Ausstattung: keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*