Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/140608207211/

ID: 140608207211 **Datum:** 02.11.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wessenbergstraße
Hausnummer:	43
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von West (Hofseite), 1986

Abbildungsnachweis:
Auszug aus "Raumbuch mit Fotodokumentation"

Bildbeschreibung:
ALK 2009 (Vorlage LV-BW und LAD)

Abbildungsnachweis:
Auszug aus "Raumbuch mit Fotodokumentation"



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Wessenberghaus, ehem. Domhof, Wessenbergstraße 41

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung zehn ausgewählter Bohrkerne ergab als Fälldatum die Monate des Winters 1765/66 bzw, 1767/68 (d). Demnach wird die Errichtung des Gebäudes in die 2. Hälfte des 18. Jhs. datiert. Probe Nr. 1 & 2 konnten nicht datiert werden.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (d).
(1765 - 1768)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Raumbuch mit Fotodokumentation
- Dendrochronologische Untersuchung
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständer, zweigeteilter, lang gestreckter Baukörper mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*