Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/140696262915/

ID: 140696262915 **Datum:** 29.06.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hochbrücktorstraße
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde das Dachwerk des Wohnhauses 1665/ 66 (d) abgezimmert.
Ab dem Jahr 1829 wurde das Gebäude zum Teil als Goldschmiede genutzt. Um 1961 wurde die Fassaden umfangreich saniert.

1. Bauphase: (1665 - 1666)	Abzimmerung des Dachwerkes (d)
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (1961)	Sanierung der Fassade
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus steht als Eckgebäude zur Hochbrücktorstraße/ Kapellenhof inmitten der hist. Altstadt.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um einen viergeschossigen Eckbau mit Satteldach; aufgrund der nach Osten abfallenden Hanglage steht das Kellergeschoss an der nördlichen Giebelseite frei; das Nordwesteck ist eingekerbt und durch ein Wappen verziert. Ein Stockwerksgesims trennt das als Geschäft genutzte Erdgeschoss von den zu Wohnzwecken dienenden Obergeschossen. Am Nordwesteck befindet sich außerdem ein zweigeschossiger, dreiseitiger Eckerker.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk • Bruchstein

	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • Fenstererker
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	Eine Aufnahme aus dem Jahr 1961 belegt Bruchsteinmauerwerk im 1. und 2. Obergeschoss; das 3. Obergeschoss als auch der Nordgiebel sind in Fachwerk errichtet.