Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/141142187821/

ID: 141142187821 **Datum:** 16.02.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rietstraße
Hausnummer:	32
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0600° nördliche Breite, 8,4568° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Eckgebäude. Im ersten Obergeschoss spätgotische Gruppenfenster aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. Im Kern ein turmartiges Haus auf annähernd quadratischem Grundriss, das vor 1577 durch die rückwärtige Erweiterung seine heutige Dimension erhielt.
Der Dachbereich ist samt der Holzkonstruktion das Ergebnis vielfältiger Veränderungen, ihre Grundsubstanz

scheint überwiegend dem 18. Jahrhundert zu entstammen.

1. Bauphase: (1300 - 1499)	Errichtung des Vorgängerbaus.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

2. Bauphase: (1577)	Errichtung des heutigen Baus.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Krüppelwalmdach

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung 2023

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Westliches Eckgebäude der Rietstraße zur Schulgasse, fluchtend angebunden an die Baureihen von Rietstraße und Schulgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger und verputzter Bruchsteinbau mit Halbwalm über Fachwerkgiebel zur Schulgasse errichtet. Im Kern ein turmartiges Haus auf annähernd quadratischem Grundriss, das vor 1577 durch rückwärtige Erweiterung seine heutige Dimension erhielt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Krüppelwalmdach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*