Ehem. Sägemühle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/141654461521/

ID: 141654461521 **Datum:** 21.11.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schlossplatz
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	72172
Stadt-Teilort:	Sulz-Glatt
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Sulz am Neckar
Wohnplatz:	Glatt
Wohnplatzschlüssel:	8325057007
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Anischt Süd-Ost

Abbildungsnachweis:
Christian Sturm

Bildbeschreibung:
Ansicht Nord-Ost

Abbildungsnachweis:
Christian Sturm

Bildbeschreibung:
Ansicht Süden

Abbildungsnachweis:
Christian Sturm

Bildbeschreibung:
Ansicht Süd-West

Abbildungsnachweis:
Christian Sturm

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ehem. Schloss-Sägemühle wurde vermutlich um 1716 errichtet. Ab 2013 umfassend saniert und mit zwei

Wohnungen und erdgeschossigen Ladeneinbauten umgebaut.

1. Bauphase: (1716)	Schlossmühle
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Lagedetail:	• Schlossanlage
	  • allgemein
	• Siedlung
	  • Dorf

Bauwerkstyp:	• Gewerbe- und Industriebauten • Sägemühle
2. Bauphase: (2013)	Umbau und Sanierung zu Wohn- und Geschäftszwecken
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen, Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die ehem. Sägemühle steht giebelständig zum Schlossplatz bzw. traufseitig zur Von-Neueneck-Straße ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langgestreckter, zweigeschossiger Satteldachbau mit leichten Geschossauskragungen; erdgeschossig Flachbogen- und Rechteckfenster sowie Rundbogentor mit Werksteingewänden, Dachstuhl dreigeschossig.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*