Ehem. Sägemühle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/141654461521/

ID: 141654461521 **Datum:** 21.11.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schlossplatz
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	72172
Stadt-Teilort:	Sulz-Glatt
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Sulz am Neckar
Wohnplatz:	Glatt
Wohnplatzschlüssel:	8325057007
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Anischt Süd-Ost

Abbildungsnachweis:
Christian Sturm

Bildbeschreibung:
Ansicht Nord-Ost

Abbildungsnachweis:
Christian Sturm

Bildbeschreibung:
Ansicht Süden

Abbildungsnachweis:
Christian Sturm

Bildbeschreibung:
Ansicht Süd-West

Abbildungsnachweis:
Christian Sturm

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ehem. Schloss-Sägemühle wurde vermutlich um 1716 errichtet. Ab 2013 umfassend saniert und mit zwei

Wohnungen und erdgeschossigen Ladeneinbauten umgebaut.

1. Bauphase: (1716) — Schlossmühle

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Schlossanlage
  - allgemein
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Gewerbe- und Industriebauten
  - Sägemühle

2. Bauphase: (2013) — Umbau und Sanierung zu Wohn- und Geschäftszwecken

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen, Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die ehem. Sägemühle steht giebelständig zum Schlossplatz bzw. traufseitig zur Von-Neueneck-Straße ausgerichtet.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Langgestreckter, zweigeschossiger Satteldachbau mit leichten Geschossauskragungen; erdgeschossig Flachbogen- und Rechteckfenster sowie Rundbogentor mit Werksteingewänden, Dachstuhl dreigeschossig.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Putz

Konstruktion/Material:

keine Angaben