

Kath. Friedhofskirche St. Magdalena

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/141829029316/>

ID: 141829029316 Datum: 21.09.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Wielandstraße
Hausnummer:	55
Postleitzahl:	88400
Stadt-Teilort:	Biberach a. d. Riß
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Biberach an der Riß
Wohnplatz:	Biberach an der Riß
Wohnplatzschlüssel:	8426021004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

— keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. **Beinhaltet Bauteil:** Katholischer Friedhof, Wielandstraße 55

Umbauzuordnung


— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Friedhofskirche St. Magdalena stammt aus dem Jahr 1404 und wurde ursprünglich wohl als Kirche des nahegelegenen Siechenhauses erbaut. Der Dachstuhl datiert auf das Jahr 1500 (d). 1788 wurde das Kircheninnere renoviert. (a)

1. Bauphase: (1404)	Erbauung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kapelle, allgemein

2. Bauphase: (1500)	Dach (d)
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none">• Dachgeschoss(e)

3. Bauphase: (1788)	Renovierung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Gutachten Dachkonstruktion
- Literaturangabe

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Alten katholischen Friedhof abseits der Wielandstraße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Nach Nordosten ausgerichteter Bau mit dreiseitigem Chorabschluss unter gemeinsamem Satteldach und Giebelreiter, Chor mit Strebepfeilern, Giebelreiter mit Satteldach und Stufengiebel.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

- Konstruktionsdetail:**
- Dachform
 - Satteldach
 - Satteldach mit einseitigem Vollwalm
 - Gestaltungselemente
 - Staffelgiebel

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*