Kath. Kirche St. Nikolaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/142589753318/

ID: 142589753318 **Datum:** 03.06.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	88631
Stadt-Teilort:	Beuron-Hausen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Beuron
Wohnplatz:	Hausen
Wohnplatzschlüssel:	8437005003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der romanische Turm der kath. Kirche St. Nikolaus datiert auf das Jahr 1275. Zur Zeit des Spätbarock, wohl 1732, wurde der Kirchenbau über oktogonalem Grundriss errichtet. Im 19. Jahrhundert erhielt er eine neugotische Ausstattung.

1. Bauphase: Romanischer Kirchturm

(1275)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase: Spätbarocker Kirchenanbau
(1732)

Betroffene Gebäudeteile:
- Anbau

3. Bauphase: Neugotische Ausstattung
(1800 - 1899)

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die kath. Pfarrkirche St. Nikolaus steht am südlichen Ortsrand von Beuron-Hausen, an der Südseite der Kirchstraße, die parallel zur Donau verläuft.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Das Langhaus mit Satteldach verbindet den Oktogonalbau im Westen mit dem dreiseitig geschlossenen, eingezogenen Chor im Osten. An der Nordseite des Chors steht der Glockenturm über rechteckigem Grundriss mit Satteldach. Chor und Turm zeigen Eckquaderungen an dem ansonsten vollständig verputzen Bau.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Flachgedeckte Saalkirche

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
  - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:

keine Angaben