Wohnhaus (abgegangen)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/142873660712/

ID: 142873660712 **Datum:** 21.11.2019 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Brachfelder Straße
Hausnummer:	18
Postleitzahl:	72172
Stadt-Teilort:	Sulz-Hopfau
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Sulz am Neckar
Wohnplatz:	Hopfau
Wohnplatzschlüssel:	8325057010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordwest-Ansicht

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Bildbeschreibung:
Nordost Ansicht

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Bildbeschreibung:
Westansicht

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Bildbeschreibung:
Westanasicht

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Bildbeschreibung:
Westansicht

Abbildungsnachweis:
Braun, Horst (Freier Architekt, Dornhan)

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde vermutlich nach 2014 abgebrochen.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude war Teil eines Straßendorfes und lag westlich der Durchfahrtsstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude war als Eindachhof erbaut: südlich der Scheunenteil, daran anschließend Stall und Wohnhaus. Das Gebäude wurde durch ein Satteldach abgeschlossen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*