Ehem. Gasthaus "Grüner Baum" (abgegangen)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/143296431319/

ID: 143296431319 **Datum:** 15.03.2023 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	153
Postleitzahl:	79211
Stadt-Teilort:	Denzlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Denzlingen
Wohnplatz:	Denzlingen
Wohnplatzschlüssel:	8316009001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Storchenturm, ehem. Michaelskirche (79211 Denzlingen, Hauptstraße 101)
- Evang. Georgskirche, Hauptstraße 122 (79211 Denzlingen)
- Fachwerkhaus, Hauptstraße 30 (79211 Denzlingen)
- Fachwerkhaus, Hauptstraße 80 (79211 Denzlingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde im 17. Jahrhundert als Wohnhaus errichtet. 1845-47 erfolgte der Umbau zum Gasthaus mit Metzgerei und Pferdestall. In den 1930er Jahren kamen weitere Ausbauten und ein prächtiger Festsaal hinzu. 2021 erfolgte der Abbruch des Gebäudes.

1. Bauphase: (1700 - 1799) — Errichtung des Wohnhauses

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase: (1845) — Erbauung des Gasthauses

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus

3. Bauphase: (1930 - 1939) — Ausbau, u.a. mit Festsaal

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

4. Bauphase: (2021) — Abbruch

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung

	• Dorf
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Gasthof, -haus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Bau mit einseitig vollgewalmtem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*