Abgegangenes Gebäude

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/143339102821/

ID: 143339102821 **Datum:** 04.05.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schulbrunnengasse
Hausnummer:	5a
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	117A
Geo-Koordinaten:	48,9988° nördliche Breite, 9,1427° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schulbrunnengasse

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Abgegangenes dreistöckiges Wohnhaus mit Scheuer, das 1805 als Hintergebäude Nr. 117A zum Haus Nr. 117 errichtet wurde und 1893 zusammen mit dem Vorderhaus Nr. 117 abbrannte. Der Bereich des Hintergebäudes ist danach Hofraum. (a)

1. Bauphase: (1805)	Conrad Martin und Jacob Philipp Maier, der Sohn und der Schwiegersohn der Witwe Martin im Vorderhaus Schulbrunnengasse 5 (Nr. 117), lassen hinter dem Haus den Anbau Nr. 117A errichten: "Ein dreistockiges Wohnhaus mit Scheuer und zwei Wohnungen, ohne eigene Wand an das Vorderhaus angebaut". (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1893)	Das Hinterhaus ist zusammen mit dem Vorderhaus abgebrannt und der Brandplatz wird von Friedrich Fellger und Johannes Joos verkauft an Christian Linn. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1894)	Christian Linn lässt das Vordergebäude neu errichten, der Platz des abgebrannten Hintergebäudes Nr. 117 A wird zu Hofraum. (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in: (1805)	Martin, Conrad
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	Sohn des Michael Martin
Beschreibung:	errichtet Anbau
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Besitzer:in: (1805 - 1853)	Maier, Jacob Philipp
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	Schwiegersohn des Michael Martin
Beschreibung:	errichtet Anbau
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Besitzer:in: (1853)	Saussele, Witwe

Bemerkung Besitz:	besitzt 1/2
Bemerkung Familie:	Witwe des Gottfried Saussele
Beschreibung:	Anbau
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

4. Besitzer:in: (1853 - 1861)	Saussele, Gottfried
Bemerkung Besitz:	erhält 1/2 von der Mutter
Bemerkung Familie:	Sohn des Gottfried Saussele
Beschreibung:	Anbau
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

5. Besitzer:in: (1861)	Schlagenhauf, Jacob
Bemerkung Besitz:	besitzt Anteil
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

6. Besitzer:in: (1861 - 1862)	Joos, Christian Friedrich
Bemerkung Besitz:	kauft von Schlagenhauf
Bemerkung Familie:	Sohn des Christian Joos
Beschreibung:	Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel:	*keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

7. Besitzer:in: (1862)	Joos, Witwe
Bemerkung Besitz:	besitzt 1/2
Bemerkung Familie:	Witwe des Christian Joos
Beschreibung:	Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel:	

	— *keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

8. Besitzer:in: (1862 - 1883)	Schmid, Gottlob
Bemerkung Besitz:	kauft von Witwe Joos
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

9. Besitzer:in: (1883)	Schmid, Witwe
Bemerkung Besitz:	besitzt 1/2
Bemerkung Familie:	Witwe des Gottlob Schmid
Beschreibung:	Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel:	— *keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

10. Besitzer:in: (1883 - 1891)	Fellger, Friedrich
Bemerkung Besitz:	kauft von Witwe Schmid
Bemerkung Familie:	Sohn des Heinrich Fellger
Beschreibung:	Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

11. Besitzer:in: (1891)	Schmid, Christian Gottlob
Bemerkung Besitz:	erbt von Gottfried Saussele 1/2
Bemerkung Familie:	Sohn des Gottlob Schmid; Neffe des Gottfried Saussele
Beschreibung:	Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

12. Besitzer:in: (1891 - 1893)	Spahr, Johannes

Bemerkung Besitz:	kauft von Christian Gottlob Schmid
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Hinterhaus
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

13. Besitzer:in: (1893)	Fellger, Friedrich
Bemerkung Besitz:	besitzt 1/2
Bemerkung Familie:	Sohn des Heinrich Fellger
Beschreibung:	Verlust durch Brand
Beruf / Amt / Titel:	• Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

14. Besitzer:in: (1893)	Joos, Johannes
Bemerkung Besitz:	besitzt 1/2
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Verlust durch Brand
Beruf / Amt / Titel:	— *keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

15. Besitzer:in: (1893 - 1894)	Linn, Christian
Bemerkung Besitz:	kauft von Fellger, Joos
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Brandplatz
Beruf / Amt / Titel:	— *keiner*
Betroffene Gebäudeteile:	— *keine*

16. Besitzer:in: (1894)	Linn, Christian
Bemerkung Besitz:	besitzt
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Hofraum
Beruf / Amt / Titel:	

	keiner
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentral in der historischen Altstadt gelegen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreistöckiges Wohnhaus mit Scheuer, ohne eigene Wand an das Vorderhaus angebaut an Schulbrunnengasse 5. 1893 abgebrannt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*