Kapelle St. Georg

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/143350661820/

ID: 143350661820 **Datum:** 23.09.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	*keine*
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	88634
Stadt-Teilort:	Oberndorf-Heggelbach
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Herdwangen-Schönach
Wohnplatz:	Heggelbach
Wohnplatzschlüssel:	8437124011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,8513° nördliche Breite, 9,1433° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kapelle St. Georg ging aus der Burg der Ritter von Hegelbach hervor, die vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammt. 1698 wurde sie wohl errichtet und 1717 durch einen Altarraum erweitert. 1762 erfolgte die Renovierung der Kapelle. Im Zuge der Instandsetzung 1994 wurden das Dach- und der Glockenstuhl als

auch die Fenster und Fassade erneuert.

1. Bauphase: (1698)	Errichtung der Kapelle
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Burganlage • allgemein
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
2. Bauphase: (1717)	Erweiterung um Altarraum
Betroffene Gebäudeteile:	• Anbau
3. Bauphase: (1762)	Renovierung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1994)	Instandsetzung mit Erneuerung Dach- und Glockenstuhl, Fenster und Fassade
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Dachgeschoss(e) • Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Kapelle liegt auf einem Bergsporn nordöstlich von Heggelbach, wohl anstelle der abgegangenen Burg der Ritter von Heggelbach.
Lagedetail:	• Siedlung • Randlage
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Nach Osten gerichteter, kleiner dreiseitig geschlossener Bau mit Giebelreiter und Stichbogenfenstern.
Innerer Aufbau/Grundriss/	Kleine, flach gedeckte Saalkirche mit dreiseitigem Abschluss im Osten.

Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
  - Putz
- Dachform
  - Dachreiter
  - Satteldach mit einseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material: *keine Angaben*