

Alte Hofbibliothek

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/143662902819/>

ID: 143662902819

Datum: 27.04.2016

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Haldenstraße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78166
Stadt-Teilort:	Donaueschingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Donaueschingen
Wohnplatz:	Donaueschingen
Wohnplatzschlüssel:	8326012006
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	49,0149° nördliche Breite, 9,7584° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Fürstlich Fürstenbergische Orangerie, An der Stadtkirche 11 (78166 Donaueschingen)
- Stadtkirche St. Johann, An der Stadtkirche 1 (78166 Donaueschingen)
- Sog. Schell'sches Haus, heute Musikschule, An der Stadtkirche 2 (78166 Donaueschingen)
- Donauquelltempel, Fürstenbergstraße 2 (78166 Donaueschingen)

- ehem. Rentamtsgebäude, Haldenstraße 7-9 (78166 Donaueschingen)
- Evang. Chirstuskirche, Irmastraße 5 (78166 Donaueschingen)
- Ehem. Forstamt, Irmastraße 7+9 (78166 Donaueschingen)
- "Karlsbau", Karlsplatz 7 (78166 Donaueschingen)
- Museum, Museumsweg 1 (78166 Donaueschingen)
- Rathaus, Rathausplatz 1 (78166 Donaueschingen)
- Ehem. Max-Egon-Krankenhaus, Villingen Straße 33 (78166 Donaueschingen)
- Offizierscasino (78166 Donaueschingen, Villingen Straße 50)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude der alten Hofbibliothek wurde 1732-35 von Baudirektor Ott aus Schaffhausen als Kanzleigebäude errichtet. Bis Mitte der 1760er Jahre entstand das flankierende Gebäude für das Archiv und die Rentenkammer, das stilistisch dem Hauptgebäude angepasst war, nach den Plänen des fürstenbergischen Baudirektors Franz Xaver Salzmann. Mit dem Neubau der Kanzlei nach 1860 wurde das Gebäude der Alten Kanzlei für die Hofbibliothek neu genutzt und umgebaut. 1999 wurde die Nutzung als Bibliothek aufgegeben und die Bestände verkauft. 2011 erfolgt der Umbau zur Neunutzung als Veranstaltungsort mit Restaurant.

1. Bauphase: Erbauung der Kanzlei. (a)
(1732 - 1735)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Amtsgebäude

2. Bauphase: Erbauung des Gebäudeflügels für Archiv und Rentenkammer. (a)
(1756 - 1765)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
- Archiv
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Amtsgebäude

3. Bauphase: Umnutzung als Hofbibliothek mit Umbauten: Treppenhauseinbau an der Gebäuderückseite als Fluchttreppe im Brandfall, neue Eisentüren und innenliegende Fensterläden, Einbau der Bücherregale.
(1860)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
- Bibliothek

4. Bauphase: Umbau als Veranstaltungsort mit Gastronomie.
(2011)

Betroffene Gebäudeteile:	☐ <i>keine</i>
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Erholung, Freizeit, Sport<ul style="list-style-type: none">• Veranstaltungs-/ Festhalle• Anlagen für Handel und Wirtschaft<ul style="list-style-type: none">• Gasthof, -haus

 Besitzer:in
☐ <i>keine Angaben</i>

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	☐ <i>keine Angaben</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Erholung, Freizeit, Sport<ul style="list-style-type: none">• Veranstaltungs-/ Festhalle• Anlagen für Handel und Wirtschaft<ul style="list-style-type: none">• Gasthof, -haus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Bau mit Eckrustika und rustiziertem Sockelbereich; Hauptfassadengestaltung mit sieben vertikalen Fensterachsen mit geohrten Fensterfaschen bzw. durch Gesimse bekrönt; mittig gesetztes Hauptportal mit doppelläufigem Treppenaufgang.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Putz• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Walmdach
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>