

## Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/144155291015/>

ID: 144155291015

Datum: 19.09.2017

Datenbestand:

Bauforschung


### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hochbrücktorstraße
<b>Hausnummer:</b>	4
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

Hochbrücktorstraße 4, Rottweil, Ansicht östliche Traufseite

#### Abbildungsnachweis:

Fotoarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ein genaues Erbauungsdatum des Gebäudes konnte durch die dendrochronologische Untersuchung nicht bestimmt werden.

Die Pürschgerichtskarte von David Rötlin aus dem Jahr 1564 zeigt das Haus noch mit einstöckigem Erker im ersten Obergeschoss, gotischem Fensterband und einem Aufzugserker. Auf einer Zeichnung Karl Weyssers von 1869 reicht der Erker über zwei Geschosse und im Erdgeschoss ist ein Rundbogenportal mit Schlussstein dargestellt. Diese größeren Umbauten fanden wohl im späten 16. Jahrhundert statt, worauf eine mit 1585 (i) bezeichnete Fenstersäule Hinweis geben könnte; zeitgleich wurden wohl auch zwei weitere Fenstersäulen im 1. und 2. Obergeschoss sowie im ersten Obergeschoss eine spätgotische Balkendecke eingebaut. Vermutlich diente das Gebäude Ende des 16. Jahrhunderts als Wirtshaus "Zum Schwert". (a) Bis ins 19. Jahrhundert gehörte das Haus der Kaufmannsfamilie Kempfer. Im späten 19. Jahrhundert folgten weitere große Veränderungen, die sich insbesondere auf die erdgeschossige Ladenzone auswirkte. (a) 1924/ 25 wurden der Dachstuhl und die Fachwerkkonstruktion über dem zweiten Obergeschoss ausgetauscht. (a)

#### 1. Bauphase: (1235 - 1520)

Erbauung des Hauses nicht datierbar; auf Pürschgerichtskarte von 1564 dargestellt mit gotischem Fensterband, Aufzugsgaube und einstöckigem Erker.

#### Betroffene Gebäudeteile:

keine

#### Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

#### 2. Bauphase: (1585)

Umbauten: Einbau von Fenstersäulen und Balkendecke Vermutlich Funktion als Gasthaus.

#### Betroffene Gebäudeteile:



- Obergeschoss(e)
- Ausstattung

#### Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

#### Bauwerkstyp:

- Anlagen für Handel und Wirtschaft
- Gasthof, -haus

#### 3. Bauphase: (1890 - 1899)

Umbauten, vor allem im Bereich des Erdgeschosses.

#### Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss

#### Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

#### Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Schleppgaube(n)
- Detail (Ausstattung)
- Fenstererker

#### 4. Bauphase:

Ersetzung des Dachstuhls und der Fachwerkkonstruktion über 2.

(1924 - 1925)

Obergeschoss.

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)

**Besitzer**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich inmitten der Rottweiler Kernstadt. Es steht traufseitig an der Westseite der Hochbrücktorstraße in geschlossener Bebauung.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):**

Viergeschossiger Satteldachbau, dessen Obergeschosse vierachsig durch stehende Rechteckfenster mit profilierten Fenstergewänden gegliedert sind. In den beiden ersten Obergeschossen werden die Fenster außerdem durch auskragende, gerade Giebel bekrönt und durch einen zweigeschossigen Fenstererker mit profiliertem Stockwerks- und Traufgesims hervorgehoben. Der Bereich des Erdgeschosses wird durch einfache große Schaufensteröffnungen dominiert.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**

keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**

keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**

keine Angaben

**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Detail (Ausstattung)
  - Fenstererker
- Verwendete Materialien
  - Putz

**Konstruktion/Material:**

keine Angaben