

Kath. Fialkirche

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/146696937520/>

ID: 146696937520

Datum: 19.10.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	78234
Stadt-Teilort:	Biesendorf
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Engen
Wohnplatz:	Biesendorf
Wohnplatzschlüssel:	8335022004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,9135° nördliche Breite, 8,8131° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Giebelansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg

Bildbeschreibung:
Blick in den Chorbereich

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Jahr 1607 wurde die Kapelle St. Laurentius errichtet. Für die Jahre 1970 und 1987 sind Renovierungen belegt.

1. Bauphase: Erbauung der Kapelle.
(1607)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

2. Bauphase: Renovierung
(1970)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Innenrenovierung
(1987)

Betroffene Gebäudeteile: keine

 **Besitzer:in**


— keine Angaben

 **Weiterer Datenbestand LAD**

— keines

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Untersuchungsbericht Wandflächen Innenraum

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	In der Biesendorfer Ortsmitte, an der Kreuzung der Kirchstraße/ Biesendorfer Straße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Nach Nordosten ausgerichteter, verputzter Kirchenbau; dreiseitig geschlossener; Satteldach mit Vollwalm im Nordosten, oktogonaler Giebelreiter mit Zwiebelhelm; Langhauswände durch korbbogenförmige Fenster geöffnet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Dachreiter• Satteldach mit einseitigem Vollwalm• Zwiebeldach/-helm
Konstruktion/Material:	— keine Angaben