Kath. Filialkirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/146696937520/

ID: 146696937520 **Datum:** 19.10.2023 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	78234
Stadt-Teilort:	Biesendorf
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Engen
Wohnplatz:	Biesendorf
Wohnplatzschlüssel:	8335022004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9135° nördliche Breite, 8,8131° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Giebelansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg

Bildbeschreibung:
Blick in den Chorbereich

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Jahr 1607 wurde die Kapelle St. Laurentius errichtet. Für die Jahre 1970, 1987, 2001 und 2010 sind verschiedene Renovierungen belegt.

1. Bauphase:
(1607)

Erbauung der Kapelle.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

2. Bauphase:
(1970)

Renovierung

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1987)

Innenrenovierung

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Untersuchungsbericht Wandflächen Innenraum
- Restaurierungsarbeiten
- Restaurierung Orgel
- Kircheninnenrenovierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In der Biesendorfer Ortsmitte, an der Kreuzung der Kirchstraße/ Biesendorfer Straße.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Nach Nordosten ausgerichteter, verputzter Kirchenbau; dreiseitig geschlossener; Satteldach mit Vollwalm im Nordosten, oktogonaler Giebelreiter mit Zwiebelhelm; Langhauswände durch korbbogenförmige Fenster geöffnet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Dachreiter
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	  • Zwiebeldach/-helm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*