Ehem. Benediktinerkloster St. Georgen, heute Schule

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/146929843012/

ID: 146929843012 **Datum:** 18.03.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schulgasse
Hausnummer:	21
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil:	Ehem. Benediktinerkirche, Schulgasse 19
2. Beinhaltet Bauteil:	ehem. Schulhaus des Benediktinerklosters St. Georgen, Schulgasse 6
3. Beinhaltet Bauteil:	Alte Prälatur, sog. Abt-Gaisser Haus, Schulgasse 23

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ehem. Benediktinerkloster St. Georgen, heute Schule.
Nach der endgültigen Verlegung des 1083 gegründeten Reichsstiftes St. Georgen im Schwarzwald nach Villingen errichtete zweiflügelige, viergeschossige Anlage aus rotem Sandstein. Der zehnachsige Nordflügel 1662-66 unter Abt Franz Scherer, der elfachsige Südwestflügel 1729 nach Plänen von Jodokus Beer errichtet.
Mit der Aufhebung des Klosters im Jahr 1805 zerfiel das Kloster und diente schließlich für den Wiederaufbau der Stadt Villingen nach deren schweren Gebäudeverlusten durch den Großbrand von 1865..

1. Bauphase:
(1662 - 1666)

Errichtung des Klosters (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Literaturangabe

Beschreibung

Umgebung, Lage: Am nordwestlichen Altstadtrand von Rottweil stehend.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
  - Schule, Kindergarten

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweiflügelige, viergeschossige Anlage aus rotem Sandstein; der Nordflügel ist durch zehn Fensterachsen, der Südwestflügel durch elf Fensterachsen gegliedert. Die Stockwerke sind durch Gesimse horizontal voneinander getrennt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Dachform
  - Satteldach
  - Satteldach mit einseitigem Vollwalm
- Steinbau Mauerwerk

	• allgemein
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*