Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/146959518115/

ID: 146959518115 **Datum:** 20.10.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bickenstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde der Dachstuhl des heutigen Wohn- und Geschäftshauses 1677 (d) errichtet. 1897 erfolgte der Einbau eines Ladens. (a)

1. Bauphase: Errichtung des Dachstuhls (a)
(1677)

Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (1897)	Ladeneinbau (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Anlagen für Handel und Wirtschaft • Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In traufseitiger Lage, fluchtend in die geschlossene Bebauung an der Südseite der Bickenstraße eingebunden.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohn- und Geschäftshaus
	• Anlagen für Handel und Wirtschaft
	  • Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus, mit zwei gleichmäßig über die Fassade verteilten Fensterachsen und einem Ladeneinbau des späten 19. Jahrhunderts im EG.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*