

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/147385919810/>

ID: 147385919810

Datum: 25.07.2017

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Neutorstraße
<b>Hausnummer:</b>	7
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk und das 3. Obergeschoss des Wohnhauses wurden der dendrochronologischen Untersuchung nach 1425 (d) errichtet.

**1. Bauphase:** Errichtung des Dachwerkes und des 3.Obergeschosses (d)  
(1424 - 1425)

**Betroffene Gebäudeteile:** 

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**


- Wohnbauten
- Wohnhaus

 **Besitzer:in**

 *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Das Wohnhaus liegt im Westen, außerhalb der historischen Altstadt von Rottweil. Es steht traufseitig an der Nordseite der Neutorstraße.

**Lagedetail:**


- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Schmäler, viergeschossiger und verputzter Satteldach mit drei Fensterachsen.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  *keine Angaben*


**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Putz

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*