

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/148641036921/>

ID: 148641036921 Datum: 29.10.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Salmannsweilergasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	88400
Stadt-Teilort:	Biberach a. d. Riß
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Biberach an der Riß
Wohnplatz:	Biberach an der Riß
Wohnplatzschlüssel:	8426021004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im heutigen Baubestand haben sich umfangreiche Reste einer vollständig in Nadelholz abgezimmerten Fachwerkkonstruktion erhalten, die frühestens nach dem großen Stadtbrand von 1516 entstanden sein kann.

1. Bauphase: Abzimmerung der Fachwerkkonstruktion frühestens ab 1516
(1516)


Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Traufseitig an der Ostseite der Salmannsweiler Straße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude bildet die nördliche, kleinere Hälfte der Hauseinheit Salmannsweilergasse 1 und 3. Das EG ist massiv ersetzt, darüber befindet sich ein leicht auskragendes Fachwerkgeschoss mit etwa mittiger Längsteilung und schmaler Flurzone, darauf ein zweigeschossiges Satteldach mit Krüppelwalm.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Mischbau• Obergeschoss(e) aus Holz• Dachform• Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)
Konstruktion/Material:	— keine Angaben