Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/149117875618/

ID: 149117875618 **Datum:** 15.04.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	55
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das vorhandene Satteldach und die im 1. OG erhaltenen Reste einer Innengliederung datieren in den Jahreswechsel von 1339/40 (d). Das Gebälk über dem EG stammt aus der 2. Hälfte des 16.Jh.s.

1. Bauphase: (1339 - 1340)
Datierung der Dachkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
2. Bauphase: (1550 - 1599)	Gebälk über EG (d).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In Zentrumsnähe
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger, traufständiger, massiver Neubau mit Satteldach
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Im 1. OG sind straßenseitig eine Stube und eine benachbarte Kammer rekonstruierbar. Im rückwärtigen Grundrissbereich befinden sind Küche und Treppenhaus . Das 2. OG war ursprünglich ungeteilt und wurde als großer stützenfreier Lagerraum genutzt. Unklar ist der rückwärtige Bauabschluss.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*