

Villa Eglau

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/149170483415/>

ID: 149170483415

Datum: 24.11.2021

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Lange Straße
Hausnummer:	103
Postleitzahl:	79183
Stadt-Teilort:	Waldkirch
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Waldkirch
Wohnplatz:	Waldkirch
Wohnplatzschlüssel:	8316056032
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Alter Friedhof mit Friedhofskapelle, Friedhofstraße 24 (79183 Waldkirch)
- Wohnhaus mit Ökonomiegebäude, Heinrich-Baumer-Straße 2 (79183 Waldkirch)
- Ehem. Stiftskirche St. Margarethen, Kirchplatz 12 (79183 Waldkirch)
- Elztalmuseum, ehem. Propsteigebäude, Kirchplatz 14 (79183 Waldkirch)
- Ehem. Kanonikatshaus, Kirchplatz 2 (79183 Waldkirch)

- Wohn- und Geschäftshaus, Lange Straße 26 (79183 Waldkirch)
- Rathaus, Marktplatz 1-5 (79183 Waldkirch)
- Kastelburg, Ritterweg (79183 Waldkirch)
- Ehem. Herrenmühle (abgegangen) mit Wasserbau (79183 Waldkirch, Runzweg 1, 3)
- Wohnhaus, Schulstraße 4 (79183 Waldkirch)
- Stadtkapelle, Turmstraße 1 (79183 Waldkirch)
- Hinterhaus, Turmstraße 3 (79183 Waldkirch)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Villa Eglau wurde 1892 von einem Brauereibesitzer errichtet. (a)

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes in Massivbauweise. (a)
(1892)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
- allgemein

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: In freistehender Lage, traufseitig an der Südseite der Langen Straße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiges, unterkellertes Gebäude, Satteldach mit Schopfwalm; Fassade zur Straßenseite in Klinkersichtmauerwerk mit Gesimgliederung; die Gartenseite ist verputzt. Hier befindet sich ein zweigeschossiger Ständerker aus filigranem Gusseisen und Buntglaselementen.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

- Konstruktionsdetail:**
- Steinbau Mauerwerk
 - allgemein
 - Backstein
 - Verwendete Materialien
 - Putz
 - Dachform
 - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material: *keine Angaben*