Kapelle St. Nikolaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150261065412/

ID: 150261065412 **Datum:** 07.12.2022 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Nikolausstraße
Hausnummer:	26
Postleitzahl:	79848
Stadt-Teilort:	Brunnadern
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Bonndorf im Schwarzwald
Wohnplatz:	Brunnadern
Wohnplatzschlüssel:	8337022003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,7949° nördliche Breite, 8,3808° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Norden

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg, aus:
https://www.bildindex.de/document/obj20456591?medium=mi04963b11

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kirche St. Nikolaus wurde im Jahr 1901 anstelle der 1693 erbauten und 1900 niedergebrannten Vorgängerkirche St. Laurentius neu errichtet. 1949 wurde der Innenraum renoviert und die Ausstattung restauriert. Eine weitere, größere Renovierung ist für die Jahre 1998/ 99 belegt.

1. Bauphase:
(1901)

Erbauung der Kapelle (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

2. Bauphase:
(1949)

Renovierung des Innenraumes mit Neufassung der Raumschale und Restaurierung der Ausstattung. (a)

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

3. Bauphase:
(1998 - 1999)

Renovation.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

An der Westseite der in Nord-Süd-Richtung durch Brunnadern führenden Kreisstraße "Nikolausstraße" gelegen.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform

Nach Süden ausgerichteter, dreiseitig geschlossener Rechteckbau,

(Kurzbeschreibung):	Satteldachbau mit Vollwalm, Giebelreiter mit spitz zulaufenden Zeltdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Dachreiter
	  • Satteldach
	  • Zeltdach/Pyramidendach/-helm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*