

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150457438620/>

ID: 150457438620

Datum: 07.07.2015

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Oberer Metzgerbach
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen am Neckar
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

In den Jahren um 1769 (Sadtarchiv Esslingen) kaufte Sigmund David Stuber, Schreiner, eine dreistöckige Behausung und ein kleines Höfle.

1822 erkaufte das Haus Erh. Ludwig Weber, von Beruf Rotgerber.

1847 wird eine Fa. Weber genannt, in diesem Jahr wird die Wittve des Erh. Ludwig Weber genannt.

1855/56 kauft das Haus Frau Dorothea Seitz

1868 wird Dorothea und Friederike Seitz genannt.


1894 ein Jakob Seitz, Fabrikarbieter
1920 Friedrich Link, Schreinermeister
1970 Emma Link

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Kleine Bauaufnahme

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: — keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Auf einem Kellergewölbe wurde das Gebäude mit Unterstock, 1. und 2. Oberstock und dem dazugehörigen zweistöckigen Dachwerk errichtet.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Der Grundriss gliedert sich in zwei Joche, zwei Schiffe im Unterstock, drei Schiffe im 1. und 2. Oberstock und zwei Schiffe im 1. Dachstock. Der Keller liegt unter dem rückwärtigen Schiff des Unterstocks und reicht über die gesamte Hauslänge. Die Erschließung erfolgte über einen gewölbten Treppenabgang im rechten Joch des Unterstocks (Kellerhals). Eine Queraussteifung im 1. Dachstock fand nur an den Giebeln statt. Die Stellung der Ständer ermöglichte einen großen freien Lagerraum.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): — keine Angaben

Bestand/Ausstattung: — keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: — keine Angaben

Konstruktion/Material: — keine Angaben