Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150457438620/

ID: 150457438620 **Datum:** 07.07.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Oberer Metzgerbach
Hausnummer:	25
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen am Neckar
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

In den Jahren um 1769 (Sadtarchiv Esslingen) kaufte Sigmund David Stuber, Schreiner, eine dreistöckige Behausung und ein kleines Höfle.
1822 erkauft das Haus Erh. Ludwig Weber, von Beruf Rotgerber.
1847 wird eine Fa. Weber genannt, in diesem Jahr wird die Wittwe des Erh. Ludwig Weber genannt.
1855/56 kauft das Haus Frau Dorothea Seitz
1868 wird Dorothea und Friederike Seitz genannt.

1894 ein Jakob Seitz, Fabrikarbierter
1920 Friedrich Link, Schreinermeister
1970 Emma Link

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Kleine Bauaufnahme

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Auf einem Kellergewölbe wurde das Gebäude mit Unterstock, 1. und 2. Oberstock und dem dazugehörigen zweistöckigen Dachwerk errichtet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Grundriss gliedert sich in zwei Joche, zwei Schiffe im Unterstock, drei Schiffe im 1. und 2. Oberstock und zwei Schiffe im 1. Dachstock. Der Keller liegt unter dem rückwärtigen Schiff des Unterstocks und reicht über die gesamte Hauslänge. Die Erschließung erfolgte über einen gewölbten Treppenabgang im rechten Joch des Unterstocks (Kellerhals). Eine Queraussteifung im 1. Dachstock fand nur an den Giebeln statt. Die Stellung der Ständer ermöglichte einen großen freien Lagerraum.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*