

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150585572421/>

ID: 150585572421 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Straße: | Brunnenstraße |
| Hausnummer: | 32 |
| Postleitzahl: | 78050 |
| Stadt-Teilort: | Villingen |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Villingen-Schwenningen |
| Wohnplatz: | Villingen |
| Wohnplatzschlüssel: | 8326074020 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßename: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Fassadengestaltung mit mittiger Dachgaube wird in das späte Mittelalter datiert.

1. Bauphase: Fassadengestaltung
(1250 - 1500)


| | |
|---------------------------------|---|
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus |

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

| | |
|--|--|
| Umgebung, Lage: | Das Wohnhaus steht traufseitig in die geschlossene Bebauung der südlichen Brunnenstraße eingebunden. |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | Dreigeschossiges Wohnhaus mit abschließendem Satteldach. |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | — keine Angaben |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | Fassadengestaltung mit mittiger Dachgaube aus dem späten Mittelalter. |
| Bestand/Ausstattung: | Im Erdgeschoss rundbogige Eingangstür mit abgefrastem Gewände. |

 **Konstruktionen**

| | |
|-------------------------------|---|
| Konstruktionsdetail: | <ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach |
| Konstruktion/Material: | — keine Angaben |