

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150585572421/>

ID: 150585572421 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Brunnenstraße
<b>Hausnummer:</b>	32
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:


Die Fassadengestaltung mit mittiger Dachgaube wird in das späte Mittelalter datiert.

**1. Bauphase:** Fassadengestaltung  
(1250 - 1500)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— <i>keine</i>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>

 **Besitzer**— *keine Angaben* **Weiterer Datenbestand LAD**— *keines* **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Wohnhaus steht traufseitig in die geschlossene Bebauung der südlichen Brunnenstraße eingebunden.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreigeschossiges Wohnhaus mit abschließendem Satteldach.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	Fassadengestaltung mit mittiger Dachgaube aus dem späten Mittelalter.
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	Im Erdgeschoss rundbogige Eingangstür mit abgefrastem Gewände.

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— <i>keine Angaben</i>