Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/150756096115/

ID: 150756096115 **Datum:** 29.06.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hochbrücktorstraße
Hausnummer:	30
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Rottweil, Hochbrücktorstraße 30, Wohn- und Geschäftshaus- Ostfassade

Abbildungsnachweis:
Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung datiert die Abzimmerung des Wohnhausdaches auf das Jahr 1343 (d).

1. Bauphase: (1343)	Abzimmerung des Dachwerkes (d).
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung Dach

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus steht traufständig an der Westseite der Hochbrücktorstraße, welche die hist. Altstadt in Fortsetzung des Friedrichsplatzes, und der leichten Hanglange folgend, in Nord-Süd-Richtung durchkreuzt. Das Gebäude ist hier in die geschlossene, traufständige Bebauung integriert.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um einen viergeschossigen Satteldachbau. Das schmale Gebäude besitzt drei Fensterachsen. Der Bereich des Erdgeschosses ist durch große Schaufenstereinbauten geprägt. Die darüber liegenden Geschosse besitzen stehende Rechteckfenster mit auskragenden, profilierten Gesimsen und Klappläden. An der westlichen Traufseite befindet sich eine Aufzugsgaube und ein firstgedrehter, ein fensterachsenbreiter Anbau mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Eine Aufnahme des Hauses von 1930 zeigt das Erdgeschoss dreiachsig durch Pilaster mit Lisenen und Kreisornament in ein mittiges

	Schaufenster und beidseitge Eingangsbereiche unterteilt.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*