Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/151729696411/

ID: 151729696411 **Datum:** 27.06.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Herderstraße
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Bildbeschreibung:
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Bildbeschreibung:

- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde im Jahre 1913 (a) vom "Württembergischen Gemeinschaftsverein" als Gebäude für eine Mischnutzung erbaut.
Im Erdgeschoss dienten 2 Versammlungssäle als Räume für die Zusammenkünfte der kirchlichen altpietistischen Gemeinde. Das 1. und 2. Obergeschoss nahm 2 Wohnungen auf.

1. Bauphase:
(1913)

Das Gebäude wurde im Jahre 1913 (a) vom "Württembergischen Gemeinschaftsverein" als Gebäude für eine Mischnutzung erbaut.
Im Erdgeschoss dienten 2 Versammlungssäle (großer Versammlungssaal und Reservesaal) als Räume für die Zusammenkünfte der kirchlichen altpietistischen Gemeinde.
Im 1. und 2. OG befinden sich 2 Wohnungen.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus
- Sakralbauten
  - Gemeindehaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus steht giebelständig an der Südseite der Herderstraße, die sich zwischen der Rottweiler Altstadt und dem Stadtpark befindet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Eingeschossiger Bau mit auskragendem Satteldach und Giebelohren; an der Traufseite Zwerchhaus und an der Nordwestecke kleinerer Vorbau mit Walmdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	  • Zwerchhaus/-häuser
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*