Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/151810582814/

ID: 151810582814 **Datum:** 03.08.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Suppengasse
Hausnummer:	19
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Westfassade

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Altersbestimmung wurde das Dachwerk des Wohnhauses um 1429/ 30 (d) errichtet. Um das Jahr 2000 (?) wurde es aufwendig saniert.

1. Bauphase:
(1429 - 1430)

Abzimmerung es Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase:
(2000)

Aufwendige Sanierung vermutlich um das Jahr 2000.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Wohnhaus steht traufständig in geschlossener Bebauung an der Ostseite der Suppengasse, welche im Südwesten der hist. Altstadt von Rottweil in Nord-Süd-Richtung von der Hauptstraße zum Stadtgraben verläuft.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Es handelt sich um ein dreigeschossigen Satteldachbau. Das zweigeschossige Dach wird traufseitig durch einen Dacherker durchbrochen. Die Westfassade ist zweiachsig gegliedert. Die Fenster des Obergeschosses und das Eingangsportal werden durch profilierte bzw. kannelierte Gewände umgeben.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Gewölbter Keller im Untergeschoss.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Verwendete Materialien
  - Putz

Konstruktion/Material: *keine Angaben*