# Fachwerkhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/152184820810/

**ID:** 152184820810 **Datum:** 01.05.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Kastellstraße |
| **Hausnummer:** | 13 |
| **Postleitzahl:** | 88512 |
| **Stadt-Teilort:** | Mengen-Ennetach |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Sigmaringen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Mengen |
| **Wohnplatz:** | Ennetach |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8437076008 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde das Fachwerkhaus 1554 (d) errichtet.

**1. Bauphase:** (1553 - 1554) — Errichtung des Gebäudes (d)

| | |
|---|---|
| **Betroffene Gebäudeteile:** | • Erdgeschoss<br>• Obergeschoss(e)<br>• Dachgeschoss(e) |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Dorf |
| **Konstruktionsdetail:** | • Holzgerüstbau<br>  • allgemein |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Das Fachwerkhaus steht in traufständiger Lage zur Durchgangsstraße und bildet gemeinsam mit dem östlich anschließenden Gebäude ein langgestrecktes Doppelhaus. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<br>  • Wohnstallhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit abschließendem Halbwalmdach.<br>. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Dreischiffige und dreizonige Grundgliederung. In der westlichen, giebelseitigen Zone befinden sich in beiden Geschossen Wohnräume, in der mittleren Zone eine zweigeschosshohe Tenne mit Stallbereich. |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm<br>• Holzgerüstbau<br>  • allgemein |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |