Polizeirevier

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/152567930917/

ID: 152567930917 **Datum:** 04.06.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	79
Postleitzahl:	78549
Stadt-Teilort:	Spaichingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Spaichingen
Wohnplatz:	Spaichingen
Wohnplatzschlüssel:	8327046004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heutige Polizeirevier wurde im Jahr 1683 errichtet. Von 1688 bis 1805 war das Obervogteiamt darin untergebracht, 1807-1939 diente es als Sitz des Württembergischen Oberamtes von Spaichingen. Ab 1994 wurde das nun als örtliches Polizeirevier genutzte Gebäude umgebaut. (a)

1. Bauphase:	Errichtung des Gebäudes (a)

(1683)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase: (1688 - 1805)
Sitz des Obervogteiamtes (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
  - Amtsgebäude

3. Bauphase: (1807 - 1939)
Sitz des Württembergischen Oberamtes von Spaichingen (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
  - Amtsgebäude

4. Bauphase: (1994)
Seit 1994 wird das als örtliches Polizeirevier genutzte Gebäude umgebaut (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
  - Amtsgebäude

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Das Gebäude des Polizeireviers steht traufseitig an der Südwestseite der Hauptstraße, die als Bundesstraße von Südosten kommend in Richtung Nordwesten durch Spaichingen hindurchführt.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
  - Amtsgebäude

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Dreigeschossiger, verputzter Satteldachbau; stehende Rechteckfenster mit gefasten Gewänden und in den Obergeschossen mit Fensterläden; Eingangsportal mit gefastem Gewände und eingezogenen Ecken, über Stufen erhöht.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*