

Stadtmauer am Romäusring

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/153446808616/>

ID: 153446808616

Datum: 18.07.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Romäusring
Hausnummer:	— keine
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Stadtbefestigung Villingen

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Teilstücke der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen dem sog. Glockenhäusle am Bügeleisen und Riettor wurden 1209/ 10 (d) errichtet.

1. Bauphase: (1209 - 1210)	Errichtung der Teilstücke der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen dem sog. Glockenhäusle am Bügeleisen und Riettor.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Befestigungsanlage<ul style="list-style-type: none">• allgemein• Siedlung<ul style="list-style-type: none">• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Befestigung- und Verteidigungsanlagen<ul style="list-style-type: none">• Stadtmauer

Besitzer

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Sanierungsgutachten, Tragwerksuntersuchung und statische Bewertung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	— keine Angaben
Lagedetail:	— keine Angaben
Bauwerkstyp:	— keine Angaben
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	— keine Angaben
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	— keine Angaben
Konstruktion/Material:	— keine Angaben