Stadtmauer am Romäusring

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/153446808616/

ID: 153446808616 **Datum:** 18.07.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Romäusring
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Stadtbefestigung Villingen

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Teilstücke der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen dem sog. Glockenhäusle am Bügeleisen und Riettor wurden 1209/ 10 (d) errichtet.

1. Bauphase: (1209 - 1210)
Errichtung der Teilstücke der ehemaligen inneren Stadtmauer zwischen dem sog. Glockenhäusle am Bügeleisen und Riettor.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Befestigungsanlage
  - allgemein
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadtmauer

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Sanierungsgutachten, Tragwerksuntersuchung und statische Bewertung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail: *keine Angaben*

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*