Ehem. Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/154157793118/

ID: 154157793118 **Datum:** 31.08.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Suhlburger Straße
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	74547
Stadt-Teilort:	Untermünkheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Untermünkheim
Wohnplatz:	Obermünkheim
Wohnplatzschlüssel:	8127086009
Flurstücknummer:	11/3
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	9,7290° nördliche Breite, 49,1464° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Westansicht

Abbildungsnachweis:
Kraft+Kraft Architekten

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung ergab Fällzeiten der verbauten Hölzer um ca. 1622/1623 (d). Über die Historie der Erbauung und Besitzphasen liegen bislang keine Daten vor.

1. Bauphase:
(1622 - 1623)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude liegt an der Suhlburger Straße im Zentrum des Untermünkheimer Ortsteils Obermünkheim. Im Süden des Grundstücks fließt der Schmiedbach, der 170 m weiter östlich in den Kocher mündet. Östlich angebaut ist die landwirtschaftliche Bebauung der angrenzenden Hofstelle.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Ackerbürgerhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Das Gebäude besitzt einen rechteckigen Grundriss. Es besteht aus Erdgeschoß, Obergeschoß und Dachgeschoß mit Bühne.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Im EG befindet sich auf der Südhälfte eine Wagenremise, mittig der Eingang mit Treppe ins OG, sowie in der Nordosthälfte ein Gewölbekeller.
Im OG befindet sich Küche und WC sowie vier Zimmer und der Treppenaufgang ins DG.
Das DG ist bis auf zwei Kammern in der Südhälfte über dem OG nicht ausgebaut. Im DG ist noch eine Bühne eingezogen.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Das Gebäude wird seit 40 Jahren nicht mehr bewohnt. Teile des Dachs sowie der Decke über OG sind eingestürzt. Fensterscheiben sind zum großen Teil zerbrochen.

Bestand/Ausstattung:	Keine erhaltene Ausstattung.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	Das EG mit Gewölbekeller ist gemauert, die Decke über EG und das Obergeschoß und Dach sind aus Holzfachwerk. Die Fassade der Traufseiten im OG sowie die Giebelflächen im DG sind mit einer Holz-(Boden-Deckel)Schalung verkleidet.