

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/154852509719/>

ID: 154852509719

Datum: 09.10.2011


Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marktstätte
Hausnummer:	30
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1371/72 bzw. 1373/74 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Ende des 14. Jhs. datiert.

1. Bauphase: Errichtung Dachwerk/Gebäude (d).
(1369 - 1374)


Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

 **Besitzer**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	— keine Angaben
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiger, dreigeschossiger Massivbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	— keine Angaben
Konstruktion/Material:	Über 2. OG firstparalleles Gebälk im Mauerwerk. Bohlenwand im 2. OG wohl nachträglich. Über 3. OG Quergebälk massiv. Dachwerk als Restfirstständerkonstruktion mit seitlichen Stühlen abgezimmert. Alle Ständer auf Schwellen. Aussteifungshölzer der Stuhlkonstruktion in Eiche, ansonsten Nadelholz. Keine Leerkehlbalken. Massiver Giebel mit kleinen Licht(Luft)-Löchern (ca. 15-17 cm). Größere Fensteröffnung seitlich in Ziegel gefasst. Zur rückwärtigen Traufe ist das Dach angehoben.