Wohnhaus und Scheune (abgegangen)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/154952410420/

ID: 154952410420 **Datum:** 10.03.2015 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Maulbronner Straße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	75443
Stadt-Teilort:	Ötisheim
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Enzkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ötisheim
Wohnplatz:	Ötisheim
Wohnplatzschlüssel:	8236050004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut dendrochronologischen Untersuchungen wurde das Wohnhaus 1464/ 65 (d) und die Scheune 1502/ 03 (d) erbaut. Da die Scheune stark eingebrochen war, wurde sie 1997 abgebrochen.

1. Bauphase: (1464 - 1465) Errichtung des Wohnhauses. (d)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
2. Bauphase: (1502 - 1503)	Errichtung der Scheune. (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Scheune
3. Bauphase: (1997)	Abbruch der Scheune.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Giebelständiger Satteldachbau mit rückseitigem Scheunenanbau am Südgiebel; Scheune mit Satteldach
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*