

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/154994867816/>

ID: 154994867816

Datum: 06.12.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Grund
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78669
Stadt-Teilort:	Wellendingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Wellendingen
Wohnplatz:	Wellendingen
Wohnplatzschlüssel:	8325064006
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde um 1800 errichtet. (gk)

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (gk)
(1800)


Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Darstellung des Schadensbilds

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Gebäude steht traufständig an einer Sackgasse und in leichter Hanglage.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Wirtschaftsgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges, teil unterkellertes Gebäude mit nach oben hin abschließendem Satteldach. Das Gebäude ist in einen Wohn- und einen Wirtschaftsteil geteilt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Kernbau ist in zwei Längszonen und vier Querzonen gegliedert. Davon bilden die ersten beiden Querzonen den Wohnteil.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
Konstruktion/Material:	— keine Angaben