Loretokapelle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/155520625419/

ID: 155520625419 **Datum:** 29.09.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Lorettoweg
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78183
Stadt-Teilort:	Hüfingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Hüfingen
Wohnplatz:	Hüfingen
Wohnplatzschlüssel:	8326027004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9208° nördliche Breite, 8,4874° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Loreto-Kapelle wird im Jahr 1711 errichtet und 1715 geweiht. Im Jahr 1757 wird die Josefskapelle angebaut. 1858 stürzt ein Teil der Gewölbedecke ein. 1954 werden in das Mauerwerk drei Fenster eingebrochen und die Lourdes-Grotte errichtet. 1961 erfolgt die Außenrenovierung mit Putzerneuerung, 1972 die Renovierung des Innenraums, der Raumschale und Ausstattung. Eine weitere Renovierung des Innen-

und Außenbaus wird 2002 vollzogen.

1. Bauphase:
(1711)

Grundsteinlegung und Fertigstellung des Kirchengebäudes.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Randlage

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

2. Bauphase:
(1715)

Weihe durch den Konstanzer Bischof.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1757)

Anbau der Josefskapelle.

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

4. Bauphase:
(1858)

Teilweises Einstürzen der Gewölbedecken.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Konstruktionsdetail:

- Gewölbe
  - Kraggewölbe (Unechtes Gewölbe)

5. Bauphase:
(1954)

In das Mauerwerk werden drei Fenster eingebrochen, Errichtung der Lourdes-Grotte.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:

- Freiflächen- bzw. Gartenelemente
  - Grotte

6. Bauphase:
(1961)

Außenrenovierung mit Putzerneuerung.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
  - Putz

7. Bauphase:
(1972)

Innenrenovierung (Raumschale und Ausstattung).

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

8. Bauphase: (2002)	Innen- und Außenrenovierung.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Loreto-Kapelle befindet sich am südwestlichen Ortsrand von Hüfingen auf einer leichten Anhöhe.
Lagedetail:	• Siedlung • Randlage
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Die Kapelle besteht aus einem kleinen, hohen Langhaus mit Satteldach, das von einem Dachreiter mit Glockendach bekrönt wird. An der Westfassade erfolgt der Zugang durch ein Vorzeichen mit einseitig abgewalmtem Satteldach. Nach Osten hin schließt der eingezogene, gerade geschlossene Chor mit Satteldach an, dessen südliche Traufseite durch eine Mansarde erweitert ist. Die Fassade ist schlicht gestaltet. Kleine Flachbogenfenster öffnen die Langhauswände, der Vorbau ist durch ein Portal mit eingezogenem Rundbogen und gekehltem Traufgesims bestimmt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	  • Zwiebeldach/-helm
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	• Verwendete Materialien

	• Putz
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*