

Loretokapelle

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/155520625419/>

ID: 155520625419 Datum: 29.09.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Lorettoweg
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78183
Stadt-Teilort:	Hüfingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Hüfingen
Wohnplatz:	Hüfingen
Wohnplatzschlüssel:	8326027004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,9208° nördliche Breite, 8,4874° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Loreto-Kapelle wird im Jahr 1711 errichtet und 1715 geweiht. Im Jahr 1757 wird die Josefskapelle angebaut. 1858 stürzt ein Teil der Gewölbedecke ein. 1954 werden in das Mauerwerk drei Fenster eingebrochen und die Lourdes-Grotte errichtet. 1961 erfolgt die Außenrenovierung mit Putzerneuerung, 1972 die Renovierung des Innenraums, der Raumschale und Ausstattung. Eine weitere Renovierung des Innen-

und Außenbaus wird 2002 vollzogen.

1. Bauphase: (1711) Grundsteinlegung und Fertigstellung des Kirchengebäudes.

Betroffene Gebäudeteile:  • Erdgeschoss
• Dachgeschoss(e)

Lagedetail: • Siedlung
• Randlage

Bauwerkstyp: • Sakralbauten
• Kapelle, allgemein

2. Bauphase: (1715) Weihe durch den Konstanzer Bischof.

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

3. Bauphase: (1757) Anbau der Josefskapelle.

Betroffene Gebäudeteile:  • Anbau

Bauwerkstyp: • Sakralbauten
• Kapelle, allgemein

4. Bauphase: (1858) Teilweises Einstürzen der Gewölbedecken.

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

Konstruktionsdetail: • Gewölbe
• Kraggewölbe (Unechtes Gewölbe)

5. Bauphase: (1954) In das Mauerwerk werden drei Fenster eingebrochen, Errichtung der Lourdes-Grotte.

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

Bauwerkstyp: • Freiflächen- bzw. Gartenelemente
• Grotte

6. Bauphase: (1961) Außenrenovierung mit Putzerneuerung.

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

Konstruktionsdetail: • Verwendete Materialien
• Putz

7. Bauphase: (1972) Innenrenovierung (Raumschale und Ausstattung).

Betroffene Gebäudeteile: • Ausstattung



8. Bauphase: (2002) Innen- und Außenrenovierung.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Loreto-Kapelle befindet sich am südwestlichen Ortsrand von Hüfingen auf einer leichten Anhöhe.

Lagedetail:

- Siedlung
- Randlage

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Die Kapelle besteht aus einem kleinen, hohen Langhaus mit Satteldach, das von einem Dachreiter mit Glockendach bekrönt wird. An der Westfassade erfolgt der Zugang durch ein Vorzeichen mit einseitig abgewalmtem Satteldach. Nach Osten hin schließt der eingezogene, gerade geschlossene Chor mit Satteldach an, dessen südliche Traufseite durch eine Mansarde erweitert ist. Die Fassade ist schlicht gestaltet. Kleine Flachbogenfenster öffnen die Langhauswände, der Vorbau ist durch ein Portal mit eingezogenem Rundbogen und gekehltm Traufgesims bestimmt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
 - Satteldach mit einseitigem Vollwalm
 - Zwiebdach/-helm
- Steinbau Mauerwerk
 - allgemein
- Verwendete Materialien

- Putz

Konstruktion/Material:

▣ *keine Angaben*