Ehem. Scheune

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/155648834119/

ID: 155648834119 **Datum:** 19.02.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Butterstraße
Hausnummer:	1/1
Postleitzahl:	70736
Stadt-Teilort:	Fellbach
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Rems-Murr-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Fellbach
Wohnplatz:	Schmiden
Wohnplatzschlüssel:	8119020004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: sog. Großes Haus, Butterstraße 1

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: Errichtung der Scheune 1466-68 (d)

(1466 - 1468)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die ehemalige Scheune liegt zurückversetzt zur Straße, östlich des Hauptgebäudes in der Form eines Zweiseit- bzw. Hakengehöfts angeordnet.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Bei diesem Gebäude handelt es sich um eine mittelalterliche Scheune, die ursprünglich vollständig als Fachwerkbau errichtet wurde.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Die beiden massiven Giebelwände sind jüngeren Datums. In der südlichen Wandscheibe steckt das Fachwerkgerüst noch darin. Es wurde lediglich ummauert. Die östliche Traufwand wurde ebenfalls in jüngerer Zeit neu abgezimmert. Die westliche Traufwand mit ihren beiden Erschließungstoren ist dagegen noch weitgehend erhalten geblieben.

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*